

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: laerm@unique.ch

Datum: 21.08.2006 16:37

An: <andre.eigenmann@bluewin.ch>

Betreff: AW: **Abendliche Südanflüge vom 17.08.2006**

Sehr geehrter Herr Eigenmann

Wir haben nocheinmal bei der Flugsicherung Skyguide um Stellungnahme zum Flugbetrieb vom 17. August 2006, abends gebeten und folgende Antworten erhalten:

Am Donnerstag Abend um 20:45 wurde vom Dienstleiter Tower der Entscheid gefällt, auf die Piste 34 anzufliegen.

Grund war der Wind aus Osten. Der Bodenwind betrug 070/08. Entscheidend waren aber die Windreadings in höheren Lagen. So wurden zu diesem Zeitpunkt auf der Lägern 100/15 max 22 gemessen. Eine Rückenwindkomponente welche für einen Ostanflug für diverse Flugzeugtypen definitiv nicht mehr zumutbar ist.

Das METAR auf der Homepage von www.meteonews.ch ist nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage für ein Pistenkonzept. Das stiftet natürlich mehr Verwirrung und Misstrauen als Nutzen. Zusätzlich zum Wind am Boden ist bei der Landung auch der Wind einige hundert Meter über Boden sehr wichtig. Wenn dort Rückenwind herrscht, kann der Pilot unter Umständen seine Geschwindigkeit nicht mehr abbauen und riskiert einen Fehlanflug.

Deshalb teilen uns die Piloten ihre Windreadings im Cockpit in solchen Fällen auch mit. Wenn es die Situation erfordert, fragen unsere Flugverkehrsleiter auch gezielt danach. Beispielsweise eben an jenem Donnerstagabend, als der Bodenwind auf dem Platz Zürich nachgelassen hat. Noch um 21:30 stimmten demnach Pilotenmeldungen mit den Windmessungen auf der Lägern, dem Züriberg sowie Winkel überein, dass ca. 10-15 Knoten Wind aus 090 Grad herrschten.

Der Südanflug wurde daher bis 21:45 beibehalten, als der Wind in 3000 Fuss Höhe auf 160 Grad gedreht hatte. Während es am Boden schon ziemlich windstill war (260/02), herrschten auf dieser Höhe (= im Final Approach) nach wie vor rund 15 Knoten Windstärke.

Freundliche Grüsse

Peter Meili

Lärmmanagement & Anwohnerschutz

Unique (Flughafen Zürich AG)

Postfach

CH-8058 Zürich-Flughafen

www.unique.ch

www.flughafen-zuerich.ch

Tel. +41 (0)43 816 21 31

Fax +41 (0)43 816 47 80